SAMRIDHI CRREATION

NHÀ SẢN XUẤT & XUẤT KHẨU — ẤN ĐỘ
VẢI KHÔNG DỆT · VẬT LIỆU LỌC · VẬT LIỆU THẤM HÚT


DÒNG THẤM HÚT NỈ TÁI CHẾ

Phế liệu vào.
Vật liệu thấm ra.

Nỉ xuyên kim làm từ xơ cotton, viscose, acrylic và polyester tái chế — kiểm soát tràn đổ loại nặng, với câu chuyện tái chế mà khách hàng của Quý khách có thể bán.



HAI LOẠI



THẤM DẦU

80% cotton tái chế · 20% polyester tái chế



THẤM HÚT ĐA NĂNG

40% viscose · 40% acrylic · 20% polyester

XƠ TÁI CHẾ

Nguyên liệu từ dệt may tái chế

TẤM & CUỘN

Cung cấp không đục lỗ

THEO THÔNG SỐ

Cỡ, định lượng & đóng gói

OEM · NHÃN HÀNG RIÊNG · XUẤT KHẨU FCL

SAMRIDHI CRREATION
624 Udyog Vihar Phase 5, Gurgaon 122016, Haryana, India

WWW.SAMRIDHICRREATION.COM
Vải không dệt · Vật liệu lọc · Vật liệu thấm hút

VÌ SAO DÙNG XƠ TÁI CHẾ


Từ phế liệu dệt may đến kiểm soát tràn đổ.

Nỉ shoddy được làm từ xơ dệt may tái chế — vải vụn và hàng dệt hết vòng đời lẽ ra bị đốt hoặc chôn lấp, được đánh tơi trở lại thành xơ và xuyên kim thành tấm nỉ thấm hút dày đặc.




01 XƠ THU HỒI

Vải vụn và vải hết vòng đời được phân loại và đánh tơi trở lại thành xơ rời.



02 XUYÊN KIM

Kim có gai đan rối các xơ thành tấm nỉ dày, xốp — không dùng chất kết dính hóa học.



03 TẤM & CUỘN

Cắt và cuộn thành tấm và cuộn không đục lỗ, theo kích thước và đóng gói theo đơn hàng.

Thành phần tái chế

Làm từ xơ dệt may tái chế, không phải polyme nguyên sinh.

Tiết kiệm chi phí


Nguyên liệu tái chế giữ chi phí mỗi lít ở mức thấp.

Bền, phủ sát nền

Nỉ dày nằm phẳng và ôm theo mặt sàn gồ ghề.

Cắt mọi kích thước

Không đục lỗ — cắt tấm và cuộn đúng theo công việc.



CÂU CHUYỆN TUẦN HOÀN MÀ KHÁCH HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH DỄ BÁN

Mỗi cuộn giúp phế liệu dệt may tránh khỏi bãi chôn lấp và lò đốt. Với nhà phân phối dự thầu các hợp đồng có tiêu chí môi trường, thành phần tái chế ngày càng là yếu tố quyết định trên hồ sơ — và dòng sản phẩm này cho Quý khách một câu trả lời đơn giản, trung thực.

Biến đổi tự nhiên: do nguyên liệu là xơ tái chế, màu sắc và đốm có thể khác đôi chút giữa các mẻ sản xuất. Đây là dấu hiệu của thành phần tái chế thật, không phải lỗi.

LOẠI 01 · THẤM DẦU

Ưu tiên hút dầu. Tái chế.

Nỉ giàu cotton dùng để làm sạch dầu, nhiên liệu và dầu bôi trơn trên bề mặt cứng — độ xốp cao, giữ chất lỏng tốt, làm từ xơ tái chế.



Loại thấm dầu — nỉ tái chế màu than

THÀNH PHẦN XƠ



- 80% Xơ cotton tái chế
- 20% Xơ polyester tái chế

DẠNG CUNG CẤP

- TẤM
- CUỘN

Cung cấp không đục lỗ — cắt gọn theo mọi kích thước, chiều dài.

XƯỞNG & BẢO TRÌ

- ✓ Dưới xe & khu bảo dưỡng
- ✓ Động cơ, hộp số & cầu xe
- ✓ Máy tiện, máy ép & chân máy
- ✓ Lót bàn làm việc và khu dụng cụ

NHÀ MÁY, VẬN TẢI & CƠ SỞ

- ✓ Điểm chuyển dầu & dầu bôi trơn
- ✓ Khay hứng, giá phuy & kho
- ✓ Phòng máy phát và máy nén khí
- ✓ Kho bãi, gara & bãi xe

Ưu tiên hút dầu

Độ xốp giàu cotton hút dầu, nhiên liệu và dầu bôi trơn.

Giữ chặt những gì đã hút

Khả năng giữ cao giúp dầu ở lại trong tấm khi mang đi.

Thân nỉ chắc bền

Nỉ dày chịu được người đi lại và bê tông nhám.

Xơ tái chế

80% cotton thu hồi, 20% polyester thu hồi.

Tấm & cuộn · không đục lỗ · kích thước và định lượng theo đơn · thùng hoặc túi PE

LOẠI 02 · THẤM HÚT ĐA NĂNG


Một tấm nỉ. Đa số chất lỏng.

Hỗn hợp viscose và acrylic hút dầu, dung dịch làm mát, chất lỏng gốc nước và chất tràn thông thường trong xưởng — lựa chọn bảo trì hằng ngày.



Loại đa năng — nỉ tái chế màu xám

THÀNH PHẦN XƠ



- 40% Xơ viscose tái chế
- 40% Xơ acrylic tái chế
- 20% Xơ polyester tái chế

DẠNG CUNG CẤP

- TẤM
- CUỘN

Cung cấp không đục lỗ — cắt gọn theo mọi kích thước, chiều dài.

BẢO TRÌ CHUNG

- ✓ Dầu, dung dịch làm mát & cắt gọt
- ✓ Nước, nước ngưng & nước rửa
- ✓ Dưới máy & bơm bị rò rỉ
- ✓ Lối đi, hành lang & ô làm việc

SẢN XUẤT, CÔNG TRƯỜNG & CƠ SỞ

- ✓ Dây chuyền lắp ráp & xưởng dập
- ✓ Xưởng sơn và kiểm soát sơn bắn
- ✓ Bến xếp dỡ & khu nhận hàng
- ✓ Lán trại, bãi thiết bị & kho

Hút đa số chất lỏng

Dầu, dung dịch làm mát, chất lỏng gốc nước và chất tràn chung.

Ôm sát & nằm phẳng

Nỉ dày phủ sát sàn và thiết bị không bằng phẳng.

Cắt theo công việc

Tấm và cuộn không đục lỗ, cắt theo mọi kích thước.

Xơ tái chế

40% viscose, 40% acrylic, 20% polyester — tất cả đều tái chế.

Tấm & cuộn · không đục lỗ · kích thước và định lượng theo đơn · thùng hoặc túi PE

TÙY CHỌN & ĐẶT HÀNG

Làm theo thông số của Quý khách.

Cả hai loại đều sản xuất theo đơn — độ dày, định lượng, kích thước tấm, khổ và chiều dài cuộn, cùng quy cách đóng gói đều do Quý khách quyết định.

LOẠI	THÀNH PHẦN XƠ	DẠNG CUNG CẤP	ĐỤC LỖ	ĐÓNG GÓI
Thấm dầu	80% cotton tái chế + 20% polyester tái chế	Tấm & cuộn	Không — cắt theo cỡ	Thùng hoặc túi PE
Thấm hút đa năng	40% viscose tái chế + 40% acrylic tái chế + 20% polyester tái chế	Tấm & cuộn	Không — cắt theo cỡ	Thùng hoặc túi PE

Độ dày, định lượng, kích thước tấm và kích thước cuộn đều tùy chỉnh theo thông số của Quý khách.

ĐÓNG GÓI — TÙY QUÝ KHÁCH

Túi PE
Trơn hoặc in theo thiết kế của Quý khách

Thùng
Có hoặc không in

Số lượng mỗi gói
Do Quý khách quyết định

OEM · NHÃN HÀNG RIÊNG

Chúng tôi sản xuất. Quý khách gắn nhãn.

- Cung cấp dưới thương hiệu của Quý khách — sản phẩm, nhãn và bao bì
- Thành phần, độ dày, định lượng, kích thước và quy cách đóng gói theo thông số của Quý khách
- Cung cấp OEM ổn định, sẵn sàng xuất khẩu nguyên container (FCL) toàn cầu



LƯU Ý

Dùng trên bề mặt cứng — không dùng để triển khai trên vùng nước mở. Hãy thử độ phù hợp trước khi dùng với hóa chất ăn mòn. Vật liệu thấm đã dùng mang tính chất của chất lỏng đã hấp thụ và phải được xử lý, thải bỏ phù hợp.

Tự sản xuất vải không dệt
Xuyên kim tại Ấn Độ, sản xuất theo đơn hàng.

Sẵn sàng xuất khẩu toàn cầu
Cung ứng FCL & nhãn riêng cho nhà phân phối toàn cầu.

Sản xuất theo quy cách
Thành phần, độ dày, kích thước & đóng gói.

Gửi cho chúng tôi loại, kích thước và sản lượng — chúng tôi xây dựng dòng sản phẩm theo đó.